

Firmware update op PTZ mislukt

Controleer of de firmware geschikt is voor het camera model dat u wilt updaten

Als uw PTZ-camera een SD6AExx, SD6AL230F-HNI of SD6AL240-HNI is, moet u upgraden naar een versie hoger dan v2.422 vereist het gebruik van de specifieke overgangsfirmware