

Firmware-upgrade via het netwerk lijkt te zijn mislukt.

Log opnieuw in om te controleren of de upgrade nog steeds succesvol was, de voortgangsbalk bereikt soms geen 100% aan het einde van de upgrade.

Controleer of uw netwerkomgeving goed is en of er geen onderbrekingen of stroomproblemen waren tijdens de upgrade.

Controleer of de firmware versie overeenkomt met dit apparaat.

Probeer het opnieuw met de configuratie tool