

De apparatuur reageert op de ping maar ik kan geen verbinding maken met de webinterface.

Mogelijke reden: de http-protocolpoort (webinterface) is gewijzigd Reset het apparaat door de behuizing van het apparaat te openen en de resetknop 10 seconde in te drukken terwijl het toestel ingeschakeld is