

Waarom bevriest het beeld van het warmtebeeldkanaal na een tijdje? Is dit normaal?

Ja, dit is normaal.

Het duurt even voordat de technische camera het wit opnieuw instelt voor correctiedoeleinden. Dit is om ervoor te zorgen dat het beeld consistent is en de temperatuurmeting nauwkeurig. Tijdens het instellen van het wit bevriest het beeld en keer en maakt de camera een “klik” geluid, wat een normaal proces is.